

Tallinna Ehituskool
Puitmööbli restaureerimise põhioskused

Laua restaureerimine

Irina Jürna

Juhendajad: Margus Sildre
Sven Aunaste

Tallinn 2022

Üldandmed:	EW puitlaud funk stiilis.
Autor:	Tundmatu.
Dateering:	Tegu on EW aegse lauaga.
Materjal:	Jalad ja vaheplaat: spoonitud tisleri kilp. Peaplaat: kask ja saare spoon.
Tehnika:	Masinatöö
Valmistamise koht:	arvatavasti Eesti
Mõõdud:	Laua läbimõõt 745 mm kõrgus 700 mm
Omanik:	Irina Jürna
Juhendajad:	Margus Sildre Sven Aunaste
Tööde algus:	detsember 2022
Tööde lõpp:	

Eseme kirjeldus.

Ümmargune spoonitud puidust laud. Neli sirget jalga tumedamat värvi, ühendatud vaheplaadiga.

Kahjustused.

Peaplaadi spoon on tugevalt kahjustatud. Jalad tappidest lahti. Vaheplaadi peal on värvi plekid. Peaplaat on värvitud pruuni põrandavärviga.

Legend

Ese oli ostetud novembris 2021 eraisiku käest, hoidis soojustamata kuuris. Laua ajalugu on teadmata.

Eesmärk.

Võtta laud kasutusse.

Väärtused	Loomine, soetamine	Olemasolevad
Kunstiväärtus		
Esteetiline	X	
Ajalooline		
Kasutusväärtus	X	
Uurimuslik		
Hariduslik	X	
Vanuseväärtus	X	X
Uudsus		
Sentimentaalne		
Rahaline		
Ühismäluline		
Rariteetsus		

Planeeritud tööd:

1. Kahjustuste hindamine ja pildistamine.
2. Laua osandamine ja detailide märgistamine.
3. Spooni liimimine.
4. Puhastamine värvist.
5. Spooni parandamine
6. Laua kokku panemine.
7. Viimistlus.

Tehtud tööd:

1. Pildistamine ja kahjustuste hindamine (Pilt 1-3).
2. Laua osandamine ja detailide märgistamine (Pilt 4-6).
3. Spooni liimimine. Ennem kui alustada spooni liimimisega, oli vaja surveõhuga puhastada laud lahtise spooni alt tolmust ja mustusest. Vana spooni liimimine, kasutasin titebond puiduliim (Pilt 7-8).
4. Peaplaadi puhastamine värvist, mehhaaniliselt, kasutasin kaabitsa (Pilt 9). Vaheplaadi ja jalgade puhastasin segu seitsmega. Vaheplaadil ja jalgadel olid heledamad plekid, neid värvisin peitsiga (tume pähkel).
5. Spooni parandus. Kasutasin saare spooni, vaha, pahtel ja gellakpulka, sulatades seda kolviga (Pildid 10-15).
6. Laua panin kokku vastavalt märgistusele (Pilt 16).
7. Lihvimine.
8. Viimistlus. Spooni parandused vanutasin. Peaplaadi peitsisin kaks korda peitsiga (antiik), see järel kruntisin värnitsa-tärpentini seguga (Pilt 17-18). Lõppviimistlus heleda gellaklakiga ja vahaga.

Pilt 1-2



Pilt 3




Pilt 4



Pilt 5-6



Pilt 7




Pilt 8




Pilt 9





Pilt 10-13

Pilt 14



Pilt 15



Pilt 16



Pilt 17



Pilt 18

